

Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица: не моложе 18 лет; прошедшие предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, имеющие 1 группу по электробезопасности, обученные по охране труда и электробезопасности, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда

Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха;
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.3. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- поражение электрическим током;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, оксида азота, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.4. Рабочее место при работе на копировально-множительных аппаратах должно быть укомплектовано медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах или плохом самочувствии.

1.5. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть:

- оборудовано системой отопления и кондиционирования воздуха;
- площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м, при кубатуре не менее 15 куб.м.;
- расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м.;
- все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить аппарат от сети и сообщить об этом администрации предприятия.

1.7. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах должен соблюдаться порядок проведения работ, правила личной гигиены и необходимо содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, согласно действующему законодательству.

1.9. При несчастном случае необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом администрации предприятия.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Тщательно проветрить помещение и убедиться, что температура воздуха в помещении находится в пределах 19-21⁰ С, относительная влажность воздуха в пределах 62-55%.

2.2 Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.

2.3 Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв.м).

2.4 Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его работу.

3.2 Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками, не допускать попадания на него влаги.

3.3 Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.

3.4 Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться от него как можно дальше.

3.5 Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

3.6 Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 В случае появления неисправностей в работе копировально-множительного аппарата:

- появлении запаха гари;
- искрении;
- нарушении изоляции проводов;
- выключить питание прибора и сообщить о неисправности администрации предприятия.

4.2 При поражении электрическим током немедленно отключить копировально-множительный аппарат, оказать первую помощь пострадавшему,

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации предприятия.

4.3 При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. прекратить работу и сообщить об этом администрации предприятия.

4.4 В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению возгорания при помощи углекислотного огнетушителя, сообщить о происшествии администрации предприятия.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1 Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении – не дёргать за электрический шнур (кабель).

5.2 Тщательно проветрить и провести влажную уборку помещения, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.